



Rehabilitación sísmica de la infraestructura física educativa de México. Guía técnica

Bitácora de modificaciones

Núm.	Fecha DD.MM.AAAA	Pág.	Modificación	Motivo
01	01.06.2022	112	Sustitución de la tabla 6.3.1 "Niveles de recuperación de la capacidad estructural de un elemento reparado con resina epóxica, mortero epóxico o mortero de cemento".	Actualización de espesores de las grietas para su reparación.